



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

10.11.2019 19:11

Кто ответит за безопасность жильцов ветхого дома?



<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Проверка началась с дома №5. На крыше двухэтажного деревянного дома видны остатки печных труб, вместо шифера торчат доски, железо, провода. В подъезде обвалилась штукатурка, окна забиты досками и отовсюду свисают оголенные скрученные провода. И сразу же возникает первый вопрос: «как тут живут люди?». А в самих квартирах инспектор выявлял нарушения за нарушениями. В одной из них на счетчике вместо стандартного предохранителя (пробки) установлен нож. В другой – включен в сеть самодельный электрообогреватель, и вполне естественно все розетки сожжены.

- Сами жильцы дома №5 нарушают правила пожарной безопасности. Например, бросают окурки в подъезде, используют самодельные обогреватели, соединяют электропроводку скотчем и не ремонтируют её вовсе, не говоря о состоянии отопительных печей, в которых опасно разжигать огонь. И среди всего этого безобразия и неблагополучия живет множество детей, родителям которых совершенно безразлично, в каком состоянии дом, квартира, которую они снимают. Кто же, как ни родители должны думать о безопасности своей, но прежде всего своих детей? И ещё, люди не заготовили дров на зиму, соответственно, будут пользоваться электрообогревателями, скорее всего кустарного производства, большой мощности, что безусловно может привести к пожарам. Есть угроза рядом стоящему зданию инженерно-педагогического колледжа и жилому сектору, - говорит Валентина Крюкова.

Далее наша рейдовая группа проследовала в дом №7. Жильцы дома встретили нас и показали, какой ремонт они сделали за свой счет не только в своих квартирах, но и в подъезде дома: построили новое крыльцо, побелили потолок и стены, покрасили перила, пол, установили двойные оконные рамы, отремонтировали электропроводку, поставили новые счетчики. Но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью обеспечить безопасность жильцов от пожаров. Кровля дома

